



AVX Corporation

## CP0603B1880AWTR

رقم القطعة:

CP0603B1880AWTR

المصنع / العلامة التجارية:

AVX Corporation

وصف المنتج

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603

جداول البيانات:

 CP0603B1880AWTR.pdf

حالة RoHS

 يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة

شحن من

هونغ كونغ


طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### مواصفات CP0603B1880AWTR

رقم القطعة	CP0603B1880AWTR
الصانع	AVX Corporation
وصف	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة
ورقة البيانات	 CP0603B1880AWTR.pdf
تجار الأجهزة حزمة	0603
سلسلة	-
عودة الخسارة	-33dB
السلطة - ماكس	3W
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0603 (1608 Metric)
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	10 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Contains lead / RoHS non-compliant
عزل	-29dB
فقدان الإدراج	0.3dB
تردد	1.85GHz ~ 1.91GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 17.5 ± 1dB 3W 0603 (1608 Metric)
اقتران عامل	17.5 ± 1dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	PCS

### العلامات ذات الصلة

AVX Corporation CP0603B1880AWTR	موزع CP0603B1880AWTR	مورد CP0603B1880AWTR
سعر CP0603B1880AWTR	صور CP0603B1880AWTR	صورة CP0603B1880AWTR
CP0603B1880AWTR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات CP0603B1880AWTR	ورقة بيانات CP0603B1880AWTR
أسهم CP0603B1880AWTR	قم بشراء CP0603B1880AWTR	AVX Corporation CP0603B1880AWTR قم بشراء
AVX Corporation CP0603B1880AWTR	مزدود AVX Corporation	موزع AVX Corporation
AVX Corporation CP0603B1880AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603B1880AWTR	

### منتجات ذات صلة

 <p><b>CP0603B1880BWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B1441CWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603B1950BWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B1842BWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603B1960AWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B1620AWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.62GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603B1960BWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B0947CWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.935-1.960MHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603B1747CWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B1842CWTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603B1950AW</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603B1950CW</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>