



TDK Corporation

HHM1564A4

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

HHM1564A4

TDK Corporation

BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805

 HHM1564A4.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













HHM1564A4 مواصفات

رقم القطعة	HHM1564A4
الصانع	TDK Corporation
وصف	BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 HHM1564A4.pdf
سلسلة	HHM
(عودة الخسارة (مين)	10dB
المرحلة الفرق	180° ±10°
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0805 (2012 Metric)
اسماء اخرى	445-3993-2
تصاعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للربطية	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	40 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس)	1.0dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	50 / 200 Ohm
نطاق الترددات	824MHz ~ 894MHz
وصف تفصيلي	RF Balun 824MHz ~ 894MHz 50 / 200 Ohm 0805 (2012 Metric)

العلامات ذات الصلة

TDK Corporation HHM1564A4	موزع HHM1564A4	مورد HHM1564A4
سعر HHM1564A4	صور HHM1564A4	صورة HHM1564A4
HHM1564A4 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات HHM1564A4	HHM1564A4 ورقة بيانات
HHM1564A4 أسهم	قم بشراء HHM1564A4	قم بشراء TDK Corporation HHM1564A4
TDK Corporation HHM1564A4	مزود TDK Corporation	موزع TDK Corporation
TDK Corporation HHM1564A4		

منتجات ذات صلة

 <p>HHM1534 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN DUAL 50/200 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1541E1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1548E1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1589B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1583B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1595A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1589E1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1562B مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1570B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1526 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1591D1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1525 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>