



TDK Corporation

HHM1715E1

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

HHM1715E1

TDK Corporation

BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

 HHM1715E1.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













HHM1715E1 مواصفات

رقم القطعة	HHM1715E1
الصانع	TDK Corporation
وصف	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 HHM1715E1.pdf
سلسلة	HHM
(عودة الخسارة (مين)	10dB
المرحلة الفرق	180° ±15°
التعبئة والتغليف	Cut Tape (CT)
حزمة / كيس	0603 (1608 Metric)
اسماء اخرى	445-3995-1
تصاعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للربطية	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	12 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس)	1.0dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	50 / 100 Ohm
نطاق الترددات	3.3GHz ~ 3.9GHz
وصف تفصيلي	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

العلامات ذات الصلة

TDK Corporation HHM1715E1	موزع HHM1715E1	مورد HHM1715E1
سعر HHM1715E1	صور HHM1715E1	صورة HHM1715E1
HHM1715E1 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات HHM1715E1	HHM1715E1 ورقة بيانات
HHM1715E1 أسهم	HHM1715E1 قم بشراء	TDK Corporation HHM1715E1 قم بشراء
TDK Corporation HHM1715E1	مزود TDK Corporation	موزع TDK Corporation
TDK Corporation HHM1715E1		

منتجات ذات صلة

 <p>HHM1727D1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM17168B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM17146A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM17139B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM17152A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1726N1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1726P1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM17139B2 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>