

MABA-011032

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

MABA-011032

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

BALUN 40MHZ-1GHZ 75/225 6SMD GW

 MABA-011032.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


Solutions)



قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.

[طلب الإقتباس](#)













MABA-011032 مواصفات

رقم القطعة	MABA-011032
الصانع	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
وصف	BALUN 40MHZ-1GHZ 75/225 6SMD GW
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 MABA-011032.pdf
سلسلة	-
(عودة الخسارة (مين	-17dB
المرحلة الفرق	22°
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	6-SMD (5 Leads), Gull Wing
اسماء اخرى	1465-1483-2
تصاعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	12 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس	3.2dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	75 / 225 Ohm
نطاق الترددات	40MHz ~ 1GHz
وصف تفصيلي	RF Balun 40MHz ~ 1GHz 75 / 225 Ohm 6-SMD (5 Leads), Gull Wing

العلامات ذات الصلة

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011032	موزع MABA-011032	مورد MABA-011032
سعر MABA-011032	صور MABA-011032	صورة MABA-011032
MABA-011032 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MABA-011032	MABA-011032 ورقة بيانات
MABA-011032 أسهم	MABA-011032 قم بشراء	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011032 قم بشراء
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011032	موزع Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	موزع Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011032	Aeroflex Circuit Technology MABA-011032	Aeroflex MABA-011032
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011032	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-011032	M/A-Corn Technology Solutions MABA-011032
Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-011032	MACOM Technology Solutions MABA-011032	

منتجات ذات صلة

 <p>MABA-011015 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011029 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD MOD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011048 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 5SMD MOD في المخزن: 831 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011038 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 1MHZ-300MHZ 50/50 6SMD GW في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011050 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 5MHZ-300MHZ 75/75 5SMD MOD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011030 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 46MHZ-1GHZ 75/75 MODULE في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011017 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 2:1 6SMD FLAT LEAD في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011040 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 1MHZ-300MHZ 50/50 6SMD GW في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABACT0059 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011031 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 75/75 MODULE في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011028 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 600MHZ-1.7GHZ 50/50 MODULE في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011039 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: BALUN 1MHZ-300MHZ 75/75 6SMD GW في المخزن: 435 pcs</p> <p>RFQ</p>