


## 2450FB15K0001E

رقم القطعة:	2450FB15K0001E
المصنع / العلامة التجارية:	Johanson Technology
وصف المنتج:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
جداول البيانات:	 2450FB15K0001E.pdf
حالة RoHS:	 خالية من الرصاص عن طريق الإعفاء / بنفايات المتوافقة
شحن من:	هونغ كونغ
طريقة الشحن:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### 2450FB15K0001E مواصفات

رقم القطعة	2450FB15K0001E
الصانع	Johanson Technology
وصف	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص عن طريق الإعفاء / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 2450FB15K0001E.pdf
سلسلة	2450
(عودة الخسارة (مين)	9.5dB
المرحلة الفرق	180° ±10°
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0805 (2012 Metric)
اسماء اخرى	2450FB15K0001 712-1066-2
تصاعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free by exemption / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس)	3.8dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	50 / - Ohm
نطاق الترددات	2.4GHz ~ 2.5GHz
وصف تفصيلي	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)

### العلامات ذات الصلة

Johanson Technology 2450FB15K0001E	2450FB15K0001E مورع 2450	2450FB15K0001E مورد 2450
2450FB15K0001E سعر 2450	2450FB15K0001E صور 2450	2450FB15K0001E صورة 2450
2450FB15K0001E PDF Datasheet	2450FB15K0001E تنزيل ورقة البيانات	2450FB15K0001E ورقة بيانات 2450
2450FB15K0001E أسهم 2450	2450FB15K0001E قم بشراء 2450	Johanson Technology 2450FB15K0001E قم بشراء
Johanson Technology 2450FB15K0001E	Johanson Technology مزود	Johanson Technology موزع
Johanson Technology 2450FB15K0001E	Johanson 2450FB15K0001E	Johanson Technology Inc. 2450FB15K0001E

### منتجات ذات صلة

 <p><b>2450FB15L0001E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP39K5400E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB15K0008E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15A050E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB39A0150E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/150 1008 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB14K0002T</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB15A0100E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15B0100E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB14K0001T</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15K0002E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450FB15K0005E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450FB15M0001E</b> مصنعين: Johanson Technology وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>