



TDK Corporation

## HHM1603A1

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

HHM1603A1

TDK Corporation

BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD

 HHM1603A1.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### مواصفات HHM1603A1

رقم القطعة	HHM1603A1
الصانع	TDK Corporation
وصف	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 HHM1603A1.pdf
سلسلة	-
(عودة الخسارة (مين)	10dB
المرحلة الفرق	180° ±10°
التعبئة والتغليف	Cut Tape (CT)
حزمة / كيس	4-SMD
اسماء اخرى	445-173060-1
تصاعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للربطية	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	12 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس)	0.5dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	50 / 100 Ohm
نطاق الترددات	2.3GHz ~ 2.7GHz
وصف تفصيلي	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 4-SMD

### العلامات ذات الصلة

TDK Corporation HHM1603A1	موزع HHM1603A1	مورد HHM1603A1
سعر HHM1603A1	صور HHM1603A1	صورة HHM1603A1
HHM1603A1 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات HHM1603A1	HHM1603A1 ورقة بيانات
اسم HHM1603A1	قم بشراء HHM1603A1	قم بشراء TDK Corporation HHM1603A1
TDK Corporation HHM1603A1	مزود TDK Corporation	موزع TDK Corporation
TDK Corporation HHM1603A1		

### منتجات ذات صلة

 <p><b>HHM1591D1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1711D1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 في المخزن: 503 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1711E1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1583B1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1595A1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17125D1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1596A1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1710D1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1711Q1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1589B1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1589E1</b> مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>