



AVX Corporation

## CP0402A0942BLTR

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

CP0402A0942BLTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402

 CP0402A0942BLTR.pdf

 يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### مواصفات CP0402A0942BLTR

رقم القطعة	CP0402A0942BLTR
الصانع	AVX Corporation
وصف	RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة
ورقة البيانات	 CP0402A0942BLTR.pdf
تجار الأجهزة حزمة	0402
سلسلة	-
عودة الخسارة	27dB
السلطة - ماكس	3W
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0402 (1005 Metric)
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	10 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Contains lead / RoHS non-compliant
عزل	-46dB
فقدان الإدراج	0.25dB
تردد	925MHz ~ 960MHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler GSM 925MHz ~ 960MHz 21dB 3W 0402 (1005 Metric)
اقتران عامل	21dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	GSM

### العلامات ذات الصلة

AVX Corporation CP0402A0942BLTR	موزع CP0402A0942BLTR	مورد CP0402A0942BLTR
سعر CP0402A0942BLTR	صور CP0402A0942BLTR	صورة CP0402A0942BLTR
CP0402A0942BLTR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات CP0402A0942BLTR	ورقة بيانات CP0402A0942BLTR
أسهم CP0402A0942BLTR	قم بشراء CP0402A0942BLTR	AVX Corporation CP0402A0942BLTR قم بشراء
AVX Corporation CP0402A0942BLTR	مزود AVX Corporation	موزع AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A0942BLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A0942BLTR	

### منتجات ذات صلة

 <p><b>CP0402A0942DLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A0942ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0836ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A0902ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0881ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1441ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0881ANTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A0836ENTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1810CNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1842ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A0947FLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1810BNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 في المخزن: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>