

DGS35-3HK04096

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

شحن من

طريقة الشحن

DGS35-3HK04096

SICK

ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.












DGS35-3HK04096 مواصفات

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| رقم القطعة | DGS35-3HK04096 |
| الصانع | SICK |
| وصف | ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR |
| حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | |
| ورقة البيانات | |
| الجهود - توريد | 8 V ~ 24 V |
| إنهاء نمط | Cable |
| سلسلة | - |
| (الحياة التناوب (دورات مين | - |
| نبضة في الثورة | 4096 |
| نوع المخرجات | - |
| اسماء اخرى | 1070067 |
| توجيه | User Selectable |
| تساعد نوع | Chassis Mount |
| الصانع المهلة القياسية | 3 Weeks |
| نوع التشفير | Incremental |
| الماسكة | No |
| بنيت في التبدل | No |
| نوع المحرك | Hole for Shaft |

العلامات ذات الصلة

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| SICK DGS35-3HK04096 | موزع DGS35-3HK04096 | مورد DGS35-3HK04096 |
| سعر DGS35-3HK04096 | صور DGS35-3HK04096 | صورة DGS35-3HK04096 |
| DGS35-3HK04096 PDF Datasheet | تنزيل ورقة البيانات DGS35-3HK04096 | DGS35-3HK04096 ورقة بيانات |
| DGS35-3HK04096 أسهم | DGS35-3HK04096 قم بشراء | SICK DGS35-3HK04096 قم بشراء |
| SICK DGS35-3HK04096 | SICK مزود | SICK موزع |
| SICK DGS35-3HK04096 | | |

منتجات ذات صلة

| | |
|--|---|
|  <p>DGS35-3HL02048 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-3HK02500 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>DGS35-3HN00360 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 360PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-3H204096 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>DGS35-2LK02048 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-3HK02048 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>DGS35-3K402048 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-3K401024 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>DGS35-3J408192 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-2L404096 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>DGS35-3KK01024 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>DGS35-2LK16384 مصنعين: SICK وصف: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p> |