



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9518-0ABCPZ

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

AD9518-0ABCPZ

ADI (Analog Devices, Inc.)

IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP

 AD9518-0ABCPZ.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

طلب الإقتباس

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













AD9518-0ABCPZ مواصفات

رقم القطعة	AD9518-0ABCPZ
الصانع	ADI (Analog Devices, Inc.)
وصف	IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 AD9518-0ABCPZ.pdf
الجهد - توريد	3.135 V ~ 3.465 V
اكتب	Clock Generator, Fanout Distribution
تجار الأجهزة حزمة	48-LFCSP-VQ (7x7)
سلسلة	-
نسبة - الإدخال: إخراج	1:6
التعبئة والتغليف	Tray
حزمة / كيس	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PLL	Yes
الناتج	LVPECL
اسماء اخرى	AD95180ABCPZ
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 85°C
عدد الدوائر	1
تصاعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للربط (MSL)	3 (168 Hours)
الصانع المهلة القياسية	7 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
إدخال	CMOS, LVDS, LVPECL
تردد - الحد الأقصى	2.95GHz
المفرق / المضاعف	Yes/No
التفاضلية - الإدخال: إخراج	Yes/Yes
رقم جزء القاعدة	AD9518

العلامات ذات الصلة

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	موزع AD9518-0ABCPZ	مورد AD9518-0ABCPZ
سعر AD9518-0ABCPZ	صور AD9518-0ABCPZ	صورة AD9518-0ABCPZ
AD9518-0ABCPZ PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات AD9518-0ABCPZ	AD9518-0ABCPZ ورقة بيانات
AD9518-0ABCPZ أسهم	AD9518-0ABCPZ قم بشراء	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ قم بشراء
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	مزود ADI (Analog Devices, Inc.)	موزع ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ	AD AD9518-0ABCPZ	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ
Analog Devices Inc. AD9518-0ABCPZ	Analog Devices, Inc. AD9518-0ABCPZ	

منتجات ذات صلة

 <p>AD9517-4ABCPZ-RL7 مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-1ABCPZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP في المخزن: 689 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1ABCPZ-RL7 مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-2A/PCBZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: BOARD EVALUATION FOR AD9518-2A في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1A/PCBZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-4ABCPZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP في المخزن: 338 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-0ABCPZ-RL7 مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-3ABCPZ-RL7 مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-4A/PCBZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0A/PCBZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-3ABCPZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP في المخزن: 90 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-2ABCPZ مصنعين: ADI (Analog Devices, Inc.) وصف: IC CLOCK GEN 6CH 2.2GHZ 48LFCSP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>