



TDK Corporation

HHM1904A1

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

HHM1904A1

TDK Corporation

BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402

 HHM1904A1.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













HHM1904A1 مواصفات

رقم القطعة	HHM1904A1
الصانع	TDK Corporation
وصف	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 HHM1904A1.pdf
سلسلة	HHM
(عودة الخسارة (مين)	10dB
المرحلة الفرق	180° ±10°
التعبئة والتغليف	Cut Tape (CT)
حزمة / كيس	0402 (1005 Metric)
اسماء اخرى	445-6869-1
تصاعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للسطحية (MSL)	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	12 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(فقدان الإدراج (ماكس)	0.8dB
مقاومة - غير المتوازنة / متوازن	50 / 75 Ohm
نطاق الترددات	2.4GHz ~ 2.5GHz
وصف تفصيلي	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 75 Ohm 0402 (1005 Metric)

العلامات ذات الصلة

TDK Corporation HHM1904A1	موزع HHM1904A1	مورد HHM1904A1
سعر HHM1904A1	صور HHM1904A1	صورة HHM1904A1
HHM1904A1 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات HHM1904A1	HHM1904A1 ورقة بيانات
HHM1904A1 أسهم	HHM1904A1 قم بشراء	TDK Corporation HHM1904A1 قم بشراء
TDK Corporation HHM1904A1	مزود TDK Corporation	موزع TDK Corporation
TDK Corporation HHM1904A1		

منتجات ذات صلة

 <p>HHM1904C1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1918A2 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1779B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1902B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1902A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1917A5 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1903A4 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1927A4 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1907B1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 في المخزن: 751 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1791A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.5GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM1906A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1903A1 مصنعين: TDK Corporation وصف: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>