



TDK Corporation



DPX204752DT-4028A1

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHs

شحن من

طريقة الشحن

DPX204752DT-4028A1

TDK Corporation

RF DIPLEXER 2.4GHZ/3.965GHZ 0805


 DPX204752DT-4028A1.pdf

 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS













طلب الإقتباس

DPX204752DT-4028A1 مواصفات	
رقم القطعة	DPX204752DT-4028A1
الصانع	TDK Corporation
وصف	RF DIPLEXER 2.4GHZ/3.965GHZ 0805
حالة الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	 DPX204752DT-4028A1.pdf
سلسلة	DPX
(عودة الخسارة (منخفض باند / عالية باند	7dB / 10dB
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
اسماء اخرى	445-3390-2
تساعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
الصانع المهلة القياسية	12 Weeks
(انخفاض التوهين فرقة (دقيقة / ماكس ديسيبل	20.00dB / -
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
(ارتفاع الفرقة التوهين (دقيقة / ماكس ديسيبل	20.00dB / -
(نطاقات التردد (منخفض / عالية	2.3GHz ~ 2.5GHz / 3.17GHz ~ 4.76GHz
وصف تفصيلي	RF Dplexor 2.3GHz ~ 2.5GHz / 3.17GHz ~ 4.76GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad

العلامات ذات الصلة

TDK Corporation DPX204752DT-4028A1	موزع DPX204752DT-4028A1	مورد DPX204752DT-4028A1
سعر DPX204752DT-4028A1	صور DPX204752DT-4028A1	صورة DPX204752DT-4028A1
DPX204752DT-4028A1 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات DPX204752DT-4028A1	ورقة بيانات DPX204752DT-4028A1
أسهم DPX204752DT-4028A1	قم بشراء DPX204752DT-4028A1	TDK Corporation DPX204752DT-4028A1 قم بشراء
TDK Corporation DPX204752DT-4028A1	مزود TDK Corporation	موزع TDK Corporation
TDK Corporation DPX204752DT-4028A1		

منتجات ذات صلة

<div></div> <div>DPX205850DT-4055A1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 1345MZ/4.125GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX202700DT-4062A1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 829MHZ/2.3GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>
<div></div> <div>DPX205850DT-4052B2 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX202750DT-4058A1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD في المخزن : Out stock RFQ</div>
<div></div> <div>DPX202690DT-4049A2 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX205850DT-9038A1-H مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>
<div></div> <div>DPX202690DT-4060A1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX205850DT-4154B1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD في المخزن : Out stock RFQ</div>
<div></div> <div>DPX205850DT-4155A1 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 1345MZ/4.125GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX205850DT-4152B2 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 877MHZ/4.125GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>
<div></div> <div>DPX202700DT-4035B5 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 1159MHZ/2.31GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>	<div></div> <div>DPX202690DT-4149A2 مصنعين : TDK Corporation وصف : RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0805 في المخزن : Out stock RFQ</div>